

Manopera Diagnosticare Ecograf Voluson P6 BT15

I.D.: 36831459

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere:	Manopera Diagnosticare Ecograf Voluson P6 BT15 În prețul de diagnosticare este inclusă și deplasarea inginerului de service
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
