

Produce instalații sanitare

I.D.: 40762747

Data publicarii	16.12.19	Coduri CPV	44411000-4 44411100-5 44411710-4 31000000-6 44192000-2 44110000-4 44100000-1 44190000-8 44531510-9 44115800-7
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ: 432,72 RON -
432,72 RON

Descriere: Furnizare: teu pp*20 = 15 buc; cot pp 20-90 = 50 buc; mufă pp*20 1/2 FE = 15 buc; robinet trecere cu bilă 1/2 = 2 buc; clemă pp*20+holșurub = 40 buc; niplu 1/2 Bz = 4 buc; racord flexibil scurgere chiuvetă = 3 buc; vas wc cu ieșire laterală = 1 buc; priză pt ceramica = 1 buc; cot pvc 110-67 = 5 buc; cot pvc 50x67 = 2 buc; cot pvc 50x45 = 2 buc; ramificație pvc 110x50x45 = 2 buc; sifon pardoseală pvc *40 ieșire în jos *50 = 1 buc; teavă pvc*110/50 cm = 3 buc; țeavă pvc*50 = 2 ml; placă rigips 9 mm = 2 buc; profil metalic ud = 4 buc; profil metalic cd = 5 buc; negrese 2.5 (500 buc/set) = 1 set; colțar aluminiu rigips = 2 buc. În cazul în care Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin comandă, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din obligația nerealizată din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Penalitățile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligațiile conform termenului de prestare convenit. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, Furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat.
