
Mentenanata instalatie HVAC Emerson Liebert HPM D2EUA101VB02120FO

I.D.: 38339286

Data publicarii	10.09.19	Coduri CPV	71356200-0 50730000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.161,44 RON - 2.161,44 RON

Descriere: Revizie tehnica periodica AC Mentenanata instalatie HVAC Emerson Liebert HPM D2EUA101VB0210FO x2 buc Pret unitar: 195 EUR Pret total: 390 EUR Filtru aer x2 buc Pret unitar: 33 EUR Pret total: 66 Total revizie: 456 EUR Reviziile la echipamente cuprind urmatoarele operatiuni: - Inlocuire filtre aer - Verificare amperaj compresor - Curatare baterie condensare - Control valve - Verificare baterie evaporare - Verificare presiuni refrigerent - Verificare tava condens - Control conexiuni electrice - Verificare ventilator interior - Control izolatia termica traseu frigorific - Verificare ventilator exterior - Teste functionare
