

---

## SERVICII REPARATII FERIBOT

I.D.: 80158983

---

Data  
publicarii 23.03.23

Coduri CPV 50241000-6

---

Pretul  
estimativ: 14.959,00 RON - 14.959,00 RON

---

Descriere: 1) SCHOTTEL 2 - VERIFICAT PRESIUNE ULEI HIDRAULIC DECUPLARE AMBREIAJ - REMEDIAT CONEXIUNI ACTUATOR ACCELERATIE 2) SCHOTTEL 4 - VERIFICAT PRESIUNE ULEI HIDRAULIC DECUPLARE AMBREIAJ - VERIFICAT ELECTROVENTIL AMBREIAJ 3) DG 1 - MERCEDES - VERIFICAT SI REMEDIAT CONEXIUNI AVR - REPARAT MODUL ELECTRONIC AVR - REGLAT MODUL ELECTRONIC AVR 4) ILUMINAT CAREU - INLOCUIT BECURI LED - MONTAT INTRERUPATOR PE FIR 5) DG 2 - HATZ - VERIFICAT SI REGLAT MODUL AVR 6) UPS CALDARINA - MONTAT UPS APC 1.000VA - CONECTAT 24V DC BATERII - CONECTAT INTRARE SI IESIRE 230V AC - MODIFICAT CONEXIUNI TPD ALIMENTARE CALDARINA

---