
VERIFICARE HIDRANTI INTERIORI,EXTERIORI

I.D.: 43478897

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.08.19 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 555,00 RON - 555,00 RON

Descriere: Serviciile de verificare hidranti interiori/exteriori se executa semestrial si cuprind urmatoarele operatii obligatorii: Verificarea robinet hidrant si racord furtun (daca sunt defecte) Verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc) Verificare robineti (daca exista scurgeri) Verificare furtun de refulare (daca e deteriorat) Verificare teava de refulare Verificare cutie hidrant interior Verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori Verificare existenta marcaj pentru hidrantii exteriori,Operatiunea de verificare/intretinere hidranti se va efectua de catre SC ALSTING SERVCOM SRL, societate autorizata CNSIPC, cu personal autorizat. Serviciile de verificare hidranti interiori/exteriori se executa semestrial si cuprind urmatoarele operatii obligatorii: Verificarea robinet hidrant si racord furtun (daca sunt defecte) Verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc) Verificare robineti (daca exista scurgeri) Verificare furtun de refulare (daca e deteriorat) Verificare teava de refulare Verificare cutie hidrant interior Verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori Verificare existenta marcaj pentru hidrantii exteriori
