

---

## reparatie ecograf cu inlocuire componente defecte

I.D.: 21196114

---

Data publicarii	18.07.17	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 20.07.17

---

Descriere: Reparatie ecograf Esaote MyLab 30- necesita inlocuire display, reparatie sursa, efectuarea unei revizii tehnice cu emiterea unui buletin de verificare. Oferta de pret trebuie sa fie insotita de o copie dupa Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii din care sa rezulte ca societatea este avizata sa efectueze acivitati de reparare, mentenanta si punere in functiune /instalare pentru dispozitivul medical care face obiectul contractului

---