
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER “ DEMOLARE IMOBIL CAMIN CULTURAL DIN SATUL APARTINATOR HASDAT ”

I.D.: 68379903

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.04.22 | Coduri CPV | 71520000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 480,00 RON - 480,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER “ DEMOLARE IMOBIL CAMIN CULTURAL DIN SATUL APARTINATOR HASDAT ” , Municipiul Hunedoara , Dirigintele de șantier trebuie sa fie atestat, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate reglementările ce decurg din acesta precum și cu alte normative aflate în vigoare. Drepturile, obligațiile și răspunderile diriginților de șantier sunt reglementate conform articolului 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier din 13.05.2011, anexă la Ordinul nr. 1496/ 13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale Dirigintele de șantier este reprezentantul investitorului și își exercită atribuțiile pe toată durata de prestare a serviciilor (demolarii).
