

---

## Servicii montare si echilibrare roti

I.D.: 75457896

---

Data publicarii	18.11.22	Coduri CPV	50111000-6 50116500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 236,00 RON - 236,00 RON

---

Descriere: Achizitia are in vedere servicii de montare si echilibrare roti la autovehiculele Dacia Duster HD-37-EVP si Dacia Lodgy HD-38-EVP, aflate in dotarea DPCEP HD si pregatirea acestora pentru iarna. Serviciile vor fi efectuate cu respectarea dispozitiilor art. 102 alin. (1), pct. 28 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata cu anumite prevederi legate de anvelopele de iarna precum si obligatia montarii acestora pe timpul sezonului rece. Se verifica : • Aspectul exterior si interior al anvelopei • Respectarea regulilor legale si a celor impuse de constructor in alegerea anvelopelor: structura, dimensiune, indice de viteza, indice incarcare si categorii de utilizare • Respectarea procedurilor de montare, demontare, echilibrare si umflare a anvelopei . • Respectarea instructiunilor de montare prezentate pe partea laterala a anvelopei (sens de rotatie sau sens de montare) • Respectarea presiunii de utilizare prevazute de constructorul vehiculului, de producatorul anvelopei sau de mecanic.

---