
DIFERENTA - SERVICII DE INLOCUIRE ROBINETI CALORIFERE - CSI

I.D.: 51682489

Data publicarii	18.11.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 737,94 RON - 737,94 RON

Descriere: Golire instalatie incalzire; Inlocuire robineti tur-retur defecti - 50 buc; Intercalarea unui fitting: cot D20-45 - 30 buc, 20X90-30 buc, mufa D20-20 buc, racord 20-1\2" - 50 buc = 130 buc; Montaj teava PPR D20 - 4ml; Incarcat instalatia, probe de etanseitate (Diferenta rezultata din defectiuni constatate in timpul executiei lucrarii)
