

Servicii de reparare fotocopiatoare

I.D.: 50930627

Data publicarii	22.10.20	Coduri CPV	50313100-3 50323100-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.350,00 RON - 4.350,00 RON

Descriere: inlocuirea KITULUI CUPTOR inlocuire subansamblu format din unitate de imagine+developare pentru culoare negru ., kit role alimentare tava 1, kit role alimentare tava 2, kit role transport documente la RADF inlocuire KIT UNITATE DE CILINDRU (INCLUE UNITATEA DE CILINDRU, TANCUL DE DEVELOPARE SI DEVELOPERUL) DIVERSE PIESE SCHIMB (ROLE , BUCSI,)
