
Servicii reparatie uscator rufe ELECTROLUX din cadrul CRRN Hirlau

I.D.: 68208875

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	50000000-5 50530000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.050,00 RON - 2.050,00 RON

Descriere: Servicii reparatie uscator rufe ELECTROLUX din cadrul CRRN Hirlau conform referatului de necesitate 10523/05.04.2022 si fisei de lucru 31/01.04.2022, INLOCUIREA UNUI MODUL ELECTRONIC LA PLACA DIN SPATELE USCATORULUI ELECTROLUX 30KG
