
Servicii de reparatie aer conditionat

I.D.: 83859281

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 435,00 RON - 435,00 RON

Descriere: Sunt incluse urmatoarele materiale Ventil supapa admisie/evacuare a circuitului frigorific 1 buc. Agent refrigerant R32 pentru A.C. (conform specificatiilor producatorului existente pe eticheta aparatului) 1 buc. Circuit frigorific (teava tur f6 + teava retur f10 + holender f6x2 buc. + holender f10x2 buc. + cablu electric MYYM 4x1,5 + protectie teava tur/retur + tub dren) 2,5 m.l.. Incarcare cu agent refrigerant si inlocuire de subansamble si parti componente la aparatul de aer conditionat model INVENTOR L4VI32-18WIFIR INDOOR UNIT, 2300W aflat in dotarea U.M. 01083 Craiova
