
Reparatie rotor RC12, Reparatie rotor inalta presiune, Reparare lagare radiale

I.D.: 2037591

Data publicarii	26.02.14	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Lotul 1 - Reparatie rotor RC 12-TPA Sj 16363 si segmenti labirinti abur etansare turbina RC 12, aferent bloc energetic nr. 7- 1 ansamblu; Lotul 2 - Reparatie rotor inalta presiune, portajutaje, diafragme si labirinti abur aferente corp inalta presiune al turbinei cu abur tip F1C 330MW, la blocul energetic nr. 7; Lotul 3 - Reparare lagare radiale ? N = 225 turbina RC 12- TPA: lagare admisie si esapare - 2 buc. aferente bloc energetic nr. 7,
