

Servicii de proiectare reabilitare 11 poduri si podete situate pe drumuri forestiere-DSSV

I.D.: 63119887

Data publicarii	17.11.21	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	35.595,00 RON - 35.595,00 RON
	22.050,00 RON - 22.050,00 RON
	21.945,00 RON - 21.945,00 RON
	34.440,00 RON - 34.440,00 RON

Descriere: 4. Servicii de proiectare lucrari de reparatii pentru 3 lucrari de arta amplasate pe DF administrate de OS Vama si OS Dolhasca, Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podul de la hm 00+00 situat pe DF Valcanu - OS Vama (L=78 m), (78 ml * 11.000 lei/ml = 858.000 lei) Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podetul de la hm 00+50 situat pe DF Humarie - OS Dolhasca (L=3.3 m), Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podetul de la hm 07+50 situat pe DF Strategic - OS Dolhasca (L=2 m), conform caiet de sarcini. 1. Servicii de proiectare lucrari de reparatii pentru 2 lucrari de arta amplasate pe DF administrate de OS Crucea, Lucrari de reparatii la Podul de la hm 24+50 situat pe DF Barnar Axial Verdele - OS Crucea (L=10.5 m), Lucrari de reparatii la Podul de la hm 24+00 situat pe DF Barnar Axial Verdele - OS Crucea (L=10.5 m), conform caiet de sarcini. 2. Servicii de proiectare lucrari de reparatii pentru 3 lucrari de arta amplasate pe DF administrate de OS Stulpicani si OS Marginea, Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podul de la hm 01+95 situat pe DF Pr. Strajii Negrileasa - OS Stulpicani (L=7 m), Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podul de la hm 12+46 situat pe DF Pr. Strajii Negrileasa - OS Stulpicani (L=6.3 m), Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podul de la hm 41+60 situat pe DF Puciosu - OS Marginea (L=7.6 m), conform caiet de sarcini. 3. Servicii de proiectare lucrari de reparatii pentru 3 lucrari de arta amplasate pe DF administrate de OS Falcau si OS Malini, Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podul de la hm 00+00 situat pe DF Boul - OS Falcau (L=69 m) (69 ml * 11000 lei/ml = 759.000 lei), Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podetul de la hm 36+10 situat pe DF Nemtisoru - OS Malini (L=4 m), Servicii de proiectare Lucrari de reparatii la Podetul de la hm 10+40 situat pe DF Pietroasa Gainesti - OS Malini (L=3.5 m), conform caiet de sarcini.
