

---

## **Servicii de reparație auto, repectiv înlocuire bloc lumini (manetă acționare claxon/lumini) si înlo**

I.D.: 65415077

---

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	50112200-5 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 778,29 RON - 778,29 RON

---

Descriere: Servicii de reparație auto, repectiv înlocuire bloc lumini (manetă acționare claxon/lumini) si înlocuire bec număr pentru autoturism Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B-62-XSB, auto aparținând parcului auto al Instituției Prefectului-Județul Ilfov”, conform deviz de constatare auto nr.624/18.01.2022 atasat.

---