

SERVICII VERIFICARESI REPARARE STINGATOARE, HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

I.D.: 83501869

Data publicarii 13.06.23

Coduri CPV

50413200-5

Pretul estimativ: 8.408,00 RON - 8.408,00 RON

Descriere: 1. VERIFICARE SI REPARARE STINGATOARE - 1 verificare la urmatoarele tipuri de stingatoare - TIP G2 - 30 BUC -TIP G5 - 9 BUC - TIP P6 - 125 BUC Operatiunea de verificare la stingatoarele de incendiu pe care le detineti se va desfasura prin folosirea echipamentelor de verificare / testare a stingatoarelor de incendiu, marca Brandschutztechnik Muller- Germania, unicat in Romania, respectand standardele de evaluare si reincarcare ale Uniunii Europene. 2. VERIFICARE HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI - 1 verificare semestrială - Hidranti interiori - 39 buc - Hidranti exteriori - 9 buc 2. REVIZIE HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI - 1 revizie semestrială - Hidranti interiori - 39 buc, Hidranti exteriori - 9 buc □ Verificarea si revizia hidranților interiori și exteriori Verificarea si revizia semestrială la hidranți interiori -exteriori cuprind: □ Integritatea și etanșeitătea instalației; □ Funcționarea robinetului principal, a robinetelor hidranților; □ Respectarea presiunii minime necesare (prin măsurători la racordul hidrantului); □ Existența echipamentelor și accesoriilor pentru intervenție. □ Se vor executa operațiuni de întreținere. După revizie, se vor efectua probele la instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori. Documente ce se întocmesc pentru atestarea lucrărilor efectuate: □ Procese verbale de efectuare a încercărilor; Pentru perioada iunie-decembrie 2023