

---

## REPARAȚIE DACIA DUSTER

I.D.: 98378322

---

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.664,00 RON - 2.664,00 RON

---

Descriere: Reparație Dacia Duster-NT 15APM: Braț suspensie față-2buc; Cap bară direcție S/D -2 buc 2;Set plăcuțe frână față-1buc; Set saboți frână spate-1buc; Kit reglaje saboți frână -1 buc; Set arcuri readucere-1 buc; Cilindri frână spate - 2 buc; Lichid frână DOT 4-0,5 l; Spray degripare/curățare-1 buc; Manoperă: D/R roți față ;Înlocuire cap bară direcție;Înlocuire braț suspensie; Înlocuire plăcuțe frână față;Înlocuire brațe față;D/R roți spate; D/R tambur frână S/D;Înlocuire cilindri frână;Înlocuire set saboți, reglaje, AR;Aer reglaj, frână probă Verificare/reglare geometrie roți

---