
Lucrari de reparatii la instalatia de hihranti

I.D.: 58433822

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.060,00 RON - 10.060,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii la instalatia de hihranti In urma reviziei la instalatia de hidranti incendiu, au fost constatate urmatoarele defecte: - la sediul din str. Tache Ionescu, nr.13: 2 robineti ai hidrantilor de interior sunt blocati; 2 furtunuri ale hidrantilor de interior sunt neconforme si 5 tevi de refulare ale hidrantilor de interior sunt neconforme; - la sediul din str. Transilvaniei, nr.2 : 2 hidranti de exterior sunt blocati; 2 hidranti de interior sunt blocati; furtunurile hidrantilor de interior sunt neconforme; teville de refulare ale hidrantilor de interior sunt neconforme.
