
Reparatie Hyundai Tucson

I.D.: 49735336

Data publicarii	15.09.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.468,03 RON - 1.468,03 RON

Descriere: Inlocuit filtru de aer, filtru carburant, filtru de praf si polen filtru motor, ulei, bara de protectie cu amortizor soc fata stanga si dreapta, placute de frana fata, rulment roata spate stanga Verificat sistem de frana
