

## Reparație instalație de răcire IVECO Trakker

I.D.: 44353777

---

Data publicarii 22.10.19 Coduri CPV 50110000-9 50114100-8

---

Pretul estimativ: 2.276,05 RON - 2.276,05 RON

---

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea serviciului de "Reparație la instalația de răcire a motorului la autospeciala de capacitate mărită IVECO Trakker - MAI 40136" - 1 buc., astfel: înlocuire termostat, înlocuire garnitură termostat.

---