
Servicii de întreținere și igienizare AC - VP - VPFC

I.D.: 84925261

Data publicării	17.07.23	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 570,00 RON - 570,00 RON

Descriere: Sunt cuprinse următoarele operații tehnologice: Spălat cu soluție bactericidă pe baza de ioni de argint, avizată de Ministerul Sănătății (vezi fișier atasat), și degresat unitatea interioară Verificare și curățare evaporator Verificare și curățare condensator Verificare conexiuni electrice Verificare ventilator interior Verificare ventilator exterior Verificare presiune refrigerant Verificare amperaj compresor Verificare temperatură de funcționare Control etanșeitate și cantitate refrigerant Control pierdere ulei Verificarea izolației traseului frigorific Verificarea funcției cald / frig Verificarea telecomenzilor Verificarea, curățarea și igienizarea filtrelor de aer Verificarea solidarității suporturilor de perete Constatăre și propunere înlocuire piese uzate. Încărcarea cu agent refrigerant se va efectua, numai dacă este cazul, în funcție de tipul și puterea termică a fiecărui aparat (sunt specificate pe eticheta producătorului aparatului de aer condiționat respectiv) și se va factura separat. Pretul unitar al unei încărcări cu agent frigorific (freon) pentru aparatele de aer condiționat este de 195,00 lei + TVA/buc. Pentru lucrările de reparații care presupun înlocuirea de piese se vor întocmi devize antecalcul semnate și avizate de reprezentanții ambelor părți. Costurile pieselor de schimb vor fi suportate de beneficiar, manopera fiind inclusă în tariful serviciului de service. Firma noastră va acorda garanție pentru serviciile efectuate în conformitate cu legislația în
