

---

## **REPARATII CURENTE LA SEDIIL ADMINISTRATIVE DIN CADRUL DIRECTIEI SILVICE VASLUI**

I.D.: 74363188

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI - Reparatii curente la sediile administrative din cadrul DS Vaslui.pdf
- ANEXA DE LA 8 - 14 LOTURI.pdf
- Formulare DS.doc
- ANEXA DE LA 1 - 7 LOTURI.pdf
- FisaDate\_DF1162678.pdf
- Model contract.doc
- DUAE\_CERERE\_197164.xml
- Clarificare 1.pdf

---

Data publicarii	21.10.22	Coduri CPV	45453000-7 45262600-7 34928200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.11.22	Pretul estimativ:	1.234.759,60 RON - 1.234.759,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Lot nr. 1 Reparatii curente canton silvic Banca- Ocolul silvic Epureni Invelitoarea este din azbciment, fiind degradat in proportie de 75% ceea ce favorizeaza infiltratia apei pluviale în interior și degradarea plafonului, a peretilor, cu risc de afectare a instalatiei electrice si producerea de accidente grave pentru membrii familiei padurarului. Lot nr. 2. Reparatii curente a anexelor ( magazie, garaj si arhivă) sediului ocolului silvic Barlad Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente la anexele sediului ocolului de peste 20 ani, pereții interiori ai ocolului prezinta tencuiala desprinsa și fisurată. Lot nr. 3. Reparatii curente la împrejmuirea sediului ocolului silvic Barlad Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente la împrejmuirea sediului ocolului de peste 20 ani. Lot nr. 4 .Reparatii curente la atelierul de mecanica -O.S Husi Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente de peste 25 de ani. Peretii sunt din tabla si o data cu trecerea timpului acestea a inceput sa sufere coroziune, aproximativ 20-30 cm de la nivelul solului lipseste in totalitate. Lot nr. 5.Reparatii curente canton silvic Vlascineasa-O.S Husi Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente de peste 15 ani la exteriorul cladirii. Peretii sunt din caramida si odata cu trecerea timpului tencuiala de pe acestia a inceput sa cada , se impune efectuarea lucrarilor de reparatii exterioare pentru a impiedica deprecierea acesteia. Lot nr. 6.Reparatii curente pentru cladire magazie ocol Silvic Husi Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente de peste 28 de ani. Lot nr. 7.Reparatii curente la cladire vatra apicola Brodoc Acoperisul este degradat, in proportie de 90% cea ce favorizeaza infiltratia apei pluviale in interior deteriorand plafonul, peretii. Este oportuna efectuarea lucrarilor pentru a asigura integritatea cladirii si a bunurilor din interior. Lot nr. 8.Reparatii curente la cantonul de paza Maraseni Acoperisul este degradat, in proportie de 80% ceea ce favorizeaza infiltratia apei pluviale in interior si degradarea plafonului,a peretilor, cu risc de afectare a instalatiei electrice si producerea de accidente grave pentru salariati. Cantonul deserveste activitatile silvice intreprinse de ocol, la momentul de fata starea de degradare face imposibila locuire acestuia. Lot nr. 9.Reparatii curente la locuinta cantonala Unirea Tamplaria, peretii interior, instalatia electrica sunt degradate, ceea ce determina imposibilitatea locuirii la etajul sediului de canton, si riscul accidentarii padurarului si familiei acestuia. Lot nr. 10.Reparatii Curente la cabana de vanatoare Stuhulet Tamplaria, peretii interior, pardoseala sunt degradate ceea ce nu asigura conditii normale de locuit. Lot nr. 11.Reparatii curente la brigada silvica Chitoc Tamplaria, peretii interior, pardoseala sunt degradate ceea ce nu asigura conditii normale de locuit. Este oportuna efectuarea lucrarilor pentru a asigura integritatea cladirii si a bunurilor din interior. Lot nr. 12.Reparatii curente la sediul de brigada Negresti Tamplaria, peretii interior, pardoseala sunt degradate ceea ce nu asigura conditii normale de locuit. Este oportuna efectuarea lucrarilor pentru a asigura integritatea cladirii si a bunurilor din interior. Lot nr. 13.Reparatii curente la brigata Negresti ( partea de canton) Tamplaria, peretii interior, pardoseala sunt degradate ceea ce nu asigura conditii normale de locuit. Este oportuna efectuarea lucrarilor pentru a asigura integritatea cladirii si a bunurilor din interior. Lot nr. 14. Reparatii curente acoperiş sediul de canton Bulboaca- O.S Vaslui Nu s-au efectuat lucrări de reparații curente de peste 20 de ani. Sediul de district deserveste activitatile silvice intreprinse de ocol prin pădurarul titular al cantonului silvic, ce locuieste la sediul de ocol. Descrierea lucrărilor și cantitățile necesare sunt prezentate în anexele la caietul de sarcini pentru fiecare obiectiv in parte.

---