

---

## **Lucrari de reparatie si intretinere prin montare TYIR 16+25 Al mmp**

I.D.: 86884182

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.09.23 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 4.146,82 RON - 4.146,82 RON

---

Descriere: Oferta refuzata: Lucrari de reparatie si intretinere prin montare TYIR 16+25 Al mmp Montare circuit aerian 0,4 kV pe stalpii L.E.A. 0,4 kV existenta, conductoare torsadate de tip TYIR 16+25 Al mmp. Echiparea stalpilor existenti cu console tip CSB ( consola de sustinere zincata cu bratară ) si AUB ( ansamblu de intindere pe stalpi cu bratară zincata ) in functie de tipul stalpului. Pe stalpii cu prizele de pamant noi sau existente, conductorul PEN al fasciculelor de conductoare torsadate se va lega la aceste prize, la stalpii fara prize de pamant artificiale, pe care sunt realizate legaturi de intindere sau sustinere, conductorul PEN al retelei proiectate precum si armaturile metalice se vor lega la surubul de impamantare din varful stalpului ( rezistenta echivalenta a prizelor de pamant trebuie sa fie mai mica de 4 omhi ). Montare cleme de derivatie de tip CDD-45. Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune. montare AIL tip LED

---