

---

## **Intretinere sisteme de curenti slabi, inlocuiri componente defecte - IDSAI - Palatul Culturii**

I.D.: 96533485

---

Data publicarii	24.04.24	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.602,17 RON - 13.602,17 RON

---

Descriere: 28 Detectoare de fum 28 Soculuri detectoare Material marunt, cabluri si accesorii

---