
Servicii de reparatii si intretinere automacara DSO 185 T, 18tf si HT 251- cod CPV 50110000-9 ; Servicii de reparatii poduri rulante (3 bc) - cod CPV 50531400-0 si serviciul de verificare tehnica in utilizare - TIH-uri 445 DH -9 bc.

I.D.: 108063

Documente participare:

- FisaDate_No110488_AP.pdf
- FORMULARE.doc.p7s
- LOT 1. CS Automac. USM Rovinari.doc.p7s
- LOT 2-CS - SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE AUTOMACARALE (HT 251 - 2013- var. 2.doc.p7s
- LOT 3- CS - SERVICII DE REPARATII PODURI RULANTE - 2013- var. 2.doc.p7s
- LOT 4- Caiet de sarcini TIH.doc.p7s
- Proiect CTR.MAC TIH . 2013.doc.p7s
- LOT 2CS SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE AUTOMACARALE HT 251 2013 var. 2.doc.p7s
- LOT 3 CS SERVICII DE REPARATII PODURI RULANTE 2013 var. 2.doc.p7s
- LOT 4 Caiet de sarcini TIH.doc.p7s
- Loturi.htm

Data publicarii	27.08.13	Coduri CPV	50110000-9 50531400-0 71319000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.09.13	Pretul estimativ:	55,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------

Descriere: In activitatea de extractie a carbunelui prin exploatarile miniere din bazinul minier al Olteniei, este necesar a se asigura intretinerea si functionarea in conditii de siguranta a macaralelor , automacaralelor, podurilor rulante si a masinilor de ridicat de tip Tractor Incarcator Hidraulic TIH 445 DH, conform legislatiei in vigoare si prevederilor ISCIR. Scopul achizitiei: intretinere, verificare, service pentru functionare in conditii de maxima siguranta precum si prelungirea duratei de viata prin repararea mecanismelor, a instalatiei electrice, dispozitivelor de siguranta, a constructiei metalice, in final fiind autorizate ISCIR.
