
Serviciu de reparatie spectrometru de masa E2M Bruker Daltonik

I.D.: 23055792

Data publicarii	11.10.17	Coduri CPV	50412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.17	Pretul estimativ:	11.705,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Serviciu de reparatie spectrometru de masa E2M Bruker Daltonik. Necesarul estimativ de piese care vor fi folosite pentru efectuarea reparatiei include: coloana de prelevare aer set CTL=200WB pentru E2M P/N8236064 (1 buc.), garnitura conica de etansare OXWB P/N 8230025 (1 buc.). Toate costurile pentru elaborarea ofertei (constatare, deplasare la sediul Detamentului de Pompieri Bacau, mun. Bacau, str. Milcov, nr. 49) sunt suportate de ofertant.
