
Reparatie electropompa tip BJ.48.31F/4"/5,5kW/380V/DOL/FE cu cablu electric si tablou automatizare

I.D.: 87015199

Data publicarii	15.09.23	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.255,00 RON - 6.255,00 RON

Descriere: Reparatie electropompa Franklin Electric model BJ.48.31F/4"/5,5kW/380V/DOL/FE echipata cu 120 metri cablu submersibil 4x4mmp,cu tablou de automatizare si protectie P=5,5kW/380V/DOL. Reparatia cuprinde: - verificare parte hidraulica, - verificare motor electric, - verificare cablu electric submersibil, - verificare tablou de automatizare si protectie P=5,5kW/380V/DOL, - inlocuire motor electric defect, - inlocuire kit submersibil defect, - inlocuire componente defecte din tabloul electric de automatizare si protectie, - reasamblare electropompa cu cablu electric si tablou de automatizare si protectie, cu componentele inlocuite.
