

---

## SERVICII DE REPARARE PENTRU HYUNDAI TUCSON HR09APV

I.D.: 45362030

---

Data publicarii	02.04.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.642,48 RON - 4.642,48 RON

---

Descriere: SERVICII DE REPARARE PENTRU HR09APV MANOPERA: REVIZIE MOTOR CU SCHIMB ULEI+FILTRU 4.2H X 88.24 LEI; LUCRARI ELECTRICE+REGENERARE MOTOR 2.5H X 88.24 LEI; DR TUB FLEXIBIL ESAPAMENT 3.5H X 88.24 LEI; REVIZIE SUSPENSIE SPATE 5.8H X 88.24 LEI; DR CONDUCTA INTERCOOLER 1.5H X 88.24 LEI ECOTAXA 1.35 LEI TRACTARE AUTO 378.15 LEI; ECOTAXA 0.27 LEI PIESE: CASTROL EDGE TITANIUM FST LL5W30 5L 1BUC X 355.96 LEI; BIELETA ANTIRULIU 1BUC X 133.80 LEI; ACUMULATOR VARTA 95AH 830A 1BUC X 546.77 LEI; FILTRU AER 1BUC X 72.21 LEI; FILTRU ULEI 1BUC X 32.84 LEI; FILTRU POLEN 1BUC X 45.16 LEI; COLIER ESAPAMENT 1BUC X 75 LEI; FILTRU COMBUSTIBIL 1BUC X 120.98 LEI; SPRAY 1BUC X 41.60 LEI; COLIER FURTUN 1BUC X 53.88 LEI; BRAT TRANSVERSAL INFERIOR FATA STANGA EC 1BUC X 378.07 LEI; TUB FLEXIBIL 1BUC X 110 LEI; CUTIE ROTULA DIRECTIE 1BUC X 157.88 LEI; DISC AMB 1BUC X 7.16 LEI; DACIA OIL PLUS DIESEL 10W40 1L 1BUC X 32.44 LEI; SURUB 2BUC X 4.61 LEI; SURUB 1BUC X 10 LEI; COLIER METALIC 3BUC X 5.34 LEI; SPRAY 1BUC X 29.03 LEI; SURUB 1BUC X 20.04 LEI; 'BUCSA ELASTICA 1BUC X 33.01 LEI; COLECTIE ROTULE SUSPENSIE 1BUC X 120.38 LEI; SONDA TEMPERATURA 1BUC X 317.14 LEI TOTAL SERVICII: 4642.48 LEI

---