

Reparatie sistem de supraveghere video interior

I.D.: 44949595

Data
publicarii 17.12.19

Coduri CPV 32323500-8

Pretul
estimativ: 8.176,00 RON - 8.176,00 RON

Descriere: Reparatie sistem de supraveghere video interior : 7 buc camera video IP 2 Mp cu lentila motorizata pt supraveghere generala, 1 buc. DVR 16 canale, 3 buc. camera video IP dome cu lentila varifocala, 10 buc mufe alimentare, 20 buc adaptor BNC/UTP, 1 buc. alimentator camere cu back-up , 1 buc rack 15U, 1 buc tava rack, 1 buc switch 5 canale,, 1 buc acumulator, 1 buc HDD 6TB, 2 buc doza de exterior, manopera montare, punere in functiune , deplasare.