

---

## Reparare instalatie sonorizare Stadionul Tineretului

I.D.: 49743739

---

Data publicarii	16.09.20	Coduri CPV	51310000-8 32351000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 14.757,00 RON - 14.757,00 RON

---

Descriere: demontare boxe verificare difuzoare de bas si tweetere reparatie boxe defecte remontare boxe verificare continuitate linii boxe recablare trasee intrerupte inlocuire traseu cablu doze-boxe inlocuire doze conexiune boxe demontare amplificatoare din rack verificare functionalitate amplificatoare/reparatie amplificatoare defecte curatare amplificatoare remontare amplificatoare in rack, reconectare sistem inlocuire cabluri de semnal intre mixer si amplificatoare inlocuire mufe speakon la iesirea amplificatoarelor reparatie mixer audio verificare functionalitate microfon repunere in functiune, reglat sistem;evid 6.2 raspuns in frecventa 62 Hz - 20KHz, putere 300W Cont. Prog./600W Peak, sensibilitate 94 dB (1W/1m), SPL maxim 118 dB, impedanta 8 ohmi .

---