

---

## **REPARATIE AUTOSPECIALA DIN CADRUL ISU HUNEDOARA**

I.D.: 85254385

---

Data publicarii	28.07.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.717,66 RON - 5.717,66 RON

---

Descriere: INLOCUIRE FURTUN SENZOR PRESIUNE TURBOSUFLNTA SET GARNITURI EVACUARE SENZOR PRESIUNE TEAVA SENZOR PRESIUNE Reparatie conform anunt ADV1376336 - autospeciala Dacia Duster - MAI38860.

---