
REPARATIE TRACTOR SAME EXPLORER 90.3

I.D.: 59693323

Data publicarii	06.08.21	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.639,69 RON - 16.639,69 RON

Descriere: REPARATIE TRACTOR SAME EXPLORER 90.3 INLOCUIT AMBREIAJ • D/R MOTOR - SEPARARE DE LA TRANSMISIE • GOLIRE ŞI REÎNCĂRCARE SISTEM DE AER CONDIȚIONAT • D/R AMORTIZOR EȘAPAMENT / ARBORE TRACȚIUNE INTEGRALĂ • PURJARE CIRCUIT FRÂNĂ / CARBURANT STRUNJIT VOLANTA REPARAT SISTEM A.C. Disc ambreiaj buc 1 Placa presiune buc 1 Rulment presiune buc 1 Ax PTO buc 1 Flanse volant buc 1 Ulei motor 15W40 litru 20 Filtru ulei buc 1 Filtru combustibil buc 1 Prefiltru combustibil buc 1 Ulei ATF litru 1 Kit AC kit 1 Ulei AC litru 0,2 Degresant buc 2
