
put Gospodaria Poclusa

I.D.: 45637748

Data
publicarii 14.04.20

Coduri CPV

43134100-2

Pretul
estimativ: 5.320,00 RON - 5.320,00 RON

Descriere: Remediere situatii existente: - Inlocuire contactor defect - Inlocuire cablu de alimentare motor electric, cu prelungirea acestuia pe o lungime mai mare decat cel vechi; - Inlocuire motor electric trifazat pentru antrenare pompa de put; - Mansonare cablu electric la motor ; - Furnizare cablu inox cu accesorii de prindere si fixare pentru noul sistem de conducte folosit ; - veriificare functionare pompa de put si statia de hidrofor, convertizorul a fost lasat fara avarii active, s-a constatat ca softul de fabrica instalat nu a fost afectat de fluctuatiile de tensiune, a fost lasat in functiune in regim automat
