
Reparatie Videorinoscop CMOS 2,9 mm, lungime 30 cm

I.D.: 53806149

Data
publicarii 29.01.21

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 19.612,50 RON - 19.612,50 RON

Descriere: Reparatie Videorinoscop CMOS 2,9 mm, lungime 30 cm DEFECTIUNI CONSTATATE videorinoscopul este neetans, manson flexibil perforat, imagine de proasta calitate CCD defect OPERATIUNI EXECUTATE demontare completa videorinoscop, inlocuire teaca externa, inlocuire camasa metalica distala, inlocuire manson distal, inlocuire senzor optic CCD, inlocuire trasee fibre optice
