

Reparat economizor 1, supraîncalzitor 2 si supraîncalzitorul 5, înlocuire sustineri, aducere în plan, refacere zidarie - bloc energetic nr. 7 Uzina Isalnita (LOT 1 si LOT 2)

I.D.: 8654546

Documente participare:

- deviz lot1semnat.pdf
- Clauze contractuale rep. supraf de schimb caldura.doc
- deviz Lot 2 refacere zidariesemnat.pdf
- B47.137000127Bl.2semnat.pdf
- A47.138000136Bl.1semnat.pdf
- A47.132000128Bl.1semnat.pdf
- B47.132000128Bl.2semnat.pdf
- A47.131000124semnat.pdf
- B47.137000127Bl.1semnat.pdf
- B47.138000136Bl.3semnat.pdf
- B47.138000136Bl.2semnat.pdf
- B47.137000127Bl.3semnat.pdf
- C510L0100semnat.pdf
- 0915500DD2420082semnat.pdf
- 0915500DD2420072semnat.pdf
- 0915500DD2420062semnat.pdf
- B47112000106semnat.pdf
- Cz1000601semnat.pdf
- Cz1000602semnat.pdf
- B47112000108BL1semnat.pdf
- B47112000108BL2semnat.pdf
- desen zidarie suportisemnat.pdf
- P284E520semnat.pdf
- Rotation of B47112000108BL1semnat.pdf
- A47.63300_0102 semnat.pdf
- A47.63700_0116 Bl.1 semnat.pdf
- A47.632000.101semnat.pdf
- Cz1000603semnat.pdf
- B47.13800_0145 Bl.1semnat.pdf
- B47.13800_0145 Bl.2semnat.pdf
- C47.63700_0116 Bl.2 semnat.pdf
- B47.13800_0143 Bl.1 semnat.pdf
- C47.63700_0116 Bl.3semnat.pdf
- Centralizator financiarsemnat.pdf
- Doc reparare pentru LOT 1semnat.pdf
- CS_Rep Eco S2 S5 Zidarie.DOC
- A47.63700_0114 Bl.1semnat.pdf
- A47.63700_0113 Bl.1semnat.pdf
- formulare lucrari ECO SI1 S5 si zidarie.doc
- FisaDate_No74490_AP.pdf
- Loturi.htm

Data publicarii 03.01.13 Coduri CPV 45231111-6 45255400-3 45262500-6 71300000-1

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Pentru LOT 1-Reparat economizor 1, supraincalzitor 2 si supraincalzitorul 5, inlocuire sustineri, aducere în plan - bloc energetic nr. 7 Uzina IsalnitaAchizitia consta în:- documentatii pentru reparare (documentatii de montaj, documentatii de reparare, documentatii tehnice preliminare de reparare si documentatii tehnice de reparare)- lucrari de constructii montaj sistem sub presiunePentru LOT 2 - Refacere zidarie refractara - bloc energetic nr. 7 Uzina IsalnitaAchizitia consta în lucrari de constructii montaj zidarieLucrarile de demontare zidarie defecta sau desprinsa se vor desfasura în zona supraincalzitorului 2 si supraincalzitorului 5 la fel ca si lucrarile de înlocuire (montaj) zidarie defecta sau desprinsa (conform deviz) in zona supraincalzitorului 2 si supraincalzitorului 5
