
Serviciu de reparație la sistemul motor la autospeciala Mercedes Sprinter

I.D.: 63827678

Data publicarii	06.12.21	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.21	Pretul estimativ:	1.900,00 RON - 1.900,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul motor (se vor înlocui următoarele piese: curea accesorii - 2 buc, rolă curea - 2 buc, întinzător - 1 buc. și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire kit accesorii, regenerare filtru particule și diagnoza electrică. Menționăm faptul că antigetul va fi asigurat de către ISUJ Bacău) la autospeciala Mercedes Sprinter cu seria de șasiu WDB906255CN522126, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an de fabricație 2012 de la Detașamentul de Pompieri Moinești.
