

Serviciu reparatie VW Transporter

I.D.: 78915820

Data publicarii	23.02.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.02.23	Pretul estimativ:	5.400,00 RON - 5.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter SMURD MAI 49150 Nr. identificare: WV1ZZZ7HZKH037460/2018 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - diagnoză monitorizare VAS5051 -turbocompresor d/m -turbocompresor înlocuit -sistem supraalimentare verificat -conducte presiune d/m -intercooler verificat - intercooler slabit si fixat -conductă comandă d/m -conductă tur ulei d/m -conductă retur ulei d/m -înlocuit ulei și filtru ulei
Piese auto: - garnitură- 8 buc -prezon- 8 buc -piuliță cu bridă- 8 buc -conductă de ulei- 1 buc -șurub-10 buc -colier-2 buc -klemmschel- 1 buc -piulită- 2 buc -teavă legătură- 1 buc -șurub cap cilindric- 6 buc -ulei c.v.-1 buc -filtru ulei-1 buc -filtru de aer-1 buc -bușon baie ulei -ulei original 504/50700-7,4 litri
