

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 94962404

Data publicarii 19.03.24 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 580,00 RON - 580,00 RON

Descriere: 1 Verificare stingator tip P6 Buc 16*30lei=480lei 2 Verificare stingator tip G2 Buc 2*30lei=60lei 3 Inlocuit con refulare stingator tip G2 Buc 1*40lei=40lei
