

## Servicii de reparatie videocolonoscop

I.D.: 72043438

---

Data publicarii 10.08.22

Coduri CPV 50421000-2

---

Pretul estimativ: 19.901,00 RON - 19.901,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie a videocolonoscopului Pentax model EC34-i10L/A110756 cu punerea la dispozitie a pieselor de schimb, conform caietului de sarcini

---