

## Reparație UPS

I.D.: 46301014

---

Data publicarii	13.05.20	Coduri CPV	98300000-6 50300000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 220,00 RON - 220,00 RON

---

Descriere: Achiziție servicii de raparație UPS conform deviz.Intervenția în caz de defecțiune pentru echipamentul de mai sus menționate, au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentului și remedierea acestor defecte. Reparațiile constau în: constatarea/diagnosticarea defecțiunii; evaluarea pieselor de schimb necesare, daca este cazul;inlocuirea componentei defecte dupa obtinerea acordului din partea achizitorului (beneficiarului);efectuarea reparatiilor, reglajelor necesare;punerea in stare de functionare a echipamentului.Remediarea defectelor se face cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.Componentele folosite pentru reparare vor fi funcțional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituții, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice.Recepția cantitativă-calitativă se va face la finalizarea serviciilor , se va semna un proces verbal de recepție a serviciilor prestate, semnat de către reprezentanții ambelor părți.

---