
Pachet reparatii masina de spalat aspirat B40 KARCHER

I.D.: 55056098

Data publicarii	11.03.21	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 961,00 RON - 961,00 RON

Descriere: 1 PARGHIE 4.013-010.3 , buc 1 , 390 LEI 2 Buton 5.326-028.0 , buc 1, 25 LEI 3 Furtun de evacuare cu capac PU 4.035-285.0 , buc 1 , 296 LEI 4 Manopera , Verificare, Probe , ORA 2.50 * 100 LEI/ORA = 250 LEI Valoare totala pachet de reparatie = 961 lei , valoare fara TVA
