
Inlocuire teci si curatare schimbatoare de caldura bazin mic

I.D.: 93430287

Data publicarii	14.02.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 742,00 RON - 742,00 RON

Descriere: Inlocuire teci si curatare schimbatoare de caldura bazin mic: Teaca senzor temperatura - 2 buc Acid citric - 4 kg Prestari servicii: - inlocuire 2 buc teaca senzor temperatura schimbator de caldura - curatare 2 buc schimbatoare de caldura
