

Servicii de verificare hidranti interiori

I.D.: 44556207

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 624,00 RON - 624,00 RON

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013 Piesele lipsa sau nefunctionale se factureaza pe baza unui deviz acceptat de beneficiar
