

Verificare hidranti interiori

I.D.: 43921306

Data publicarii	13.09.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Serviciile de verificare a hidranților interiori și exteriori se execută semestrial, conform Normativului P118/2 - 2013, art. 28.3 (1) și cuprind următoarele operațiuni obligatorii: - verificare robinet hidrant și racorduri furtun ; - verificare garnituri ; - verificare furtun de refulare; - verificare țeavă de refulare; - verificare cutie hidrant interior; - verificare cutie de protecție pentru hidranți exteriori; - verificare existență marcaj pentru hidranți exteriori; - verificare presiune hidranți. În urma acestor verificări, se vor elibera buletine de verificare care vor demonstra efectuarea acestor lucrări.
