
constatare tehnica si remediere defectiuni la Holter EKG Cardiospy

I.D.: 40290033

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.11.19

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la Holter EKG EC Cardiospy Holter Recorder -2 buc cu seriile SN 10070097 si 10070113. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si instalare/punere in functiune valabila la echipamentele care fac obiectul consultarii de piata
