
Reparatie la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50078

I.D.: 49966115

Data publicarii	23.09.20	Coduri CPV	50112000-3 50116200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.026,59 RON - 4.026,59 RON

Descriere: Autoritatea contractanta are in intentie achizitionarea urmatorului serviciu: Reparatie la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50078, fiind necesar efectuarea unor reparatii la instalatia de franare - inlocuire disc franare fata si spate, inlocuire placute frana fata, inlocuire placute frana spate si verificare eficacitate franare pe stand.
