

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (contra efracției, control acces si supraveghere video si pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu - Sala de Sport UTCB)

I.D.: 41555101

Documente participare:

- Documentatie de Atribuire Lot 1 Lot 2 si Lot 3.pdf

Data publicarii	29.01.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.02.20	Pretul estimativ:	23.860,00 RON - 23.860,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (contra efracției, control acces si supraveghere video si pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu - Sala de Sport UTCB). Lot 1. Servicii de verificare periodica si mentenanta a sistemelor de avertizare contra efracției, control acces, supraveghere video si a sistemelor de acces cu bariere auto - spatii de invatamant; Valoare estimata: 9.660,00 lei fara TVA. Lot 2. Servicii de verificare periodica si mentenanta a sistemelor de avertizare contra efracției, control acces, supraveghere video - caminele studentesti si Cantina UTCB; Valoare estimata: 4.620,00 lei fara TVA. Lot 3. Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu - Sala de Sport U.T.C.B. Valoare estimata: 9.580,00 lei fara TVA. (mentenanta preventiva - 5.520,00 lei fara TVA; mentenanta corectiva - 4.060,00 lei fara TVA) OBS. Valoarea estimata pentru cele 3 loturi este calculata pentru o perioada de 12 luni.
