
Servicii de reparatie autoturism Skoda Octavia

I.D.: 69146504

Data publicarii	17.05.22	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.05.22	Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparatie rulment defect roti fata-spate la autoturismul Skoda Octavia, la un service autorizat. Autovehicolul produce un zgomot la puntea din spate, prezinta scurgeri la sistemul de racire si are macaraua de la geamul dreapta fata defect. Serie sasiu : TMBDX41U688856065
