
Servicii de constatare si remediere pompa Wilo FA 08.66 cheson Chişoda

I.D.: 56033909

Data publicarii	14.04.21	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 911,00 RON - 911,00 RON

Descriere: Servicii de constatare si remediere pompa Wilo FA 08.66 cheson Chişoda (str. Oltului), comuna Giroc, jud.Timiş Contine: -Senzor Ulei -Manopera constatare si inlocuire senzor ulei
