

**Servicii de reparare pentru autovehiculul marca VW Transporter cu numarul de înmatriculare MAI 35383, pentru autovehiculul marca Dacia Duster cu numarul de înregistrare B 79 DKM /MAI 44543 și pentru autovehiculul marca VW Transporter cu numarul de înmatriculare MAI 35381**

I.D.: 85460776

Data publicarii	04.08.23	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	07.08.23	Pretul estimativ:	3.200,00 RON - 3.200,00 RON

Descriere: Inspectoratul General pentru Imigrări intenționează să achiziționeze următoarele servicii de reparație pentru autovehiculele: 1. - serviciu de reparare pentru autovehiculul VW Transporter cu numarul de înmatriculare MAI 35383, cu nr. de identificare WV2ZZZ7HZDX015810. (Achizitia va include piese + manopera); Încarcare lichid REFRIGERANT (încarcare cu freon intalatie AC) - valoare estimată 700,00 lei fără TVA; 2. - serviciu de reparare pentru autovehiculul Dacia Duster cu numarul de înregistrare B 79 DKM /MAI 44543 cu nr. de identificare UU1HSDCVG56422178. (Achizitia va include piese + manopera); Încarcare lichid REFRIGERANT (incarcare cu freon intalatie AC) - valoare estimată 500,00 lei fără TVA; 3.- serviciu de reparare pentru autovehiculul VW Transporter cu numarul de înmatriculare MAI 35381, cu nr. de identificare WV2ZZZ7HZDX015786. (Achizitia va include piese + manopera); 1.bielele antirului. 2.pivot roata stg/dr. 3.geometrie roti. Valoare estimată pentru VW Transporter cu numarul de înmatriculare MAI 35381 - 2.000,00 lei fără TVA. Valoare totală estimată pentru cele trei autoturisme 3.200,00 lei fără TVA. Serviciile de reparație se vor desfășura pe raza mun. BUCUREȘTI. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/pachet.